

ENSV EHTUSKOMITEE ARHITEKTUURIMALESTISTE KAITSE INSPEKTSIOON
ARHITEKTUURIMALESTISE PASS

V	530	VALGA KABEL	18.saj. IV veerand
Kateg Kater. №	Arhitektuurimalestise nimetus • Наименование памятника архитектуры		Datum Датировка
Liik • Вид	Autor (daatum) • Автор (дата)	Raioon • Район	Varaklas- sitsism.
Toimiku nr. № дела	Umberehituse autor (daatum) Автор реконструкции (дата)	Valga	Still Стиль
	1-kordne murdkelpkatusega paekivihoone	Linn • Город	
	Tüüp, materjal ja põhikonstruktsioonid Тип, материал и основные конструкции	Asustatud punkt • Населенный пункт	
		Lenini tn.36	
		Tänav. № • Улица. №	Kaitsekohustu- se daatum ja nr. Дата охран- ного обяза- тельства
		Külanõukogu • Сельсовет	
		Kolhoos, sovhoos, metskond Колх., совх.	
		Kasutamiseviis • Использование	Kaitsetsooni kehendamise daatum Дата уст. охр. зоны
		Valga RSN Täitevkomitee	
		Kasutajad • Исполнители	keskmine
		Valga RSN Täitevkomitee	
		Valdaja • Владелец	
		Valga, Lenini tn.11	Seisund Состояние
		Valdaja aadress • Адрес владельца	

vt. lisaleht

Asendiplaani skeem • Схема генплана

Hoone asub Valga ajaloolises linnasüdames, kirikust ca 80-100 meetrit, endise kreisihoone vastas, sulades hästi ümbritsevasse ansamblisse. Kahtlemata on tege-
mist ühe kaunima 18.saj. IV veerandist pärineva vara-
klassitsistlikus stiilis ehitisega Valgas. Hoone on
kaetud muräkelpkatusega (katteks punane S-kivi) ning
omab põhiplaanis ruudu kuju. Katuseharja kroonib varda
otsas metallist tuulteroos (restaureeritud). Hoone
asub ca 80 cm kõrgusel ning ca 10 cm laiuselt eenduval
soklil. Kõige pidulikumalt on vormistatud esifassaad,
mille nurgad vormistatud sisselõigetes paigutuvate
poolsammastega. Räästa alla kujundatud triglүүfidega
friisiosa. Keskteljel asuv sissepääs vormistatud luku-
kivi ning pilastritega piiratud portaalina. Kumbalegi
poole sissepääsu kaks kõrget algselt tiheda raamijao-
tusega akent. Kolm ülejäänud fassaadi suhteliselt liht-
sa kujundusega.

Siseruumis üks terviklik ruum, kellerdamata ning
kaetud puitkonstruktsioonis võlviga.

ARHITEKTUURSED JA DEKORATIIVSED ELEMENTID АРХИТЕКТУРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Tuulteroos katuseharjal, esifassaadi ilmestav trig-
lүүfidega friisiosa, hoone nurkadesse lõikuvad poolsam-
bad. Aknad kaetud metall-luukidega (vormistatud rombi-
kujulises süsteemis raudvitste ja metallnaastudega).

2 FOTOT (6×9) * 2 ФОТОГРАФИИ (6×9)

KES JA MILLAL FOTOGRAFEERIS * КТО И КОГДА ФОТОГРАФИРОВАЛ

J.Maiste, 1984.

MALESTISES ASUVAD KUNSTITEOSED
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСККУССТВА В ПАМЯТНИКЕ

Välisfassaadi osas on hoone osaliselt restaureeritud (vt. andmed tehnilise seisukorra kohta). Hoone edaspidine kasutamislaad lahendamisel Valga RSN Täitevkomitees (üheks väljapakutud variandiks suveniirikauplus). Projekt tellitud Kultuurimälestiste RPI Tartu osakonnast

MALESTISE KAHJUSTUSED * ПОВРЕЖДЕНИЯ ПАМЯТНИКА


vt. andmed mälestise tehnilise seisukorra kohta

KES UURIS MALESTIST * КТО ИССЛЕДОВАЛ ПАМЯТНИК

J. Maiste

Täitmise daatum Дата заполнения 10.12.84.	Perekonna, ees- ja isanimi ning eriala Фамилия, имя, отчество и профессия Maiste, Juhan Gustavi p. kunstiajaloolane
--	--

Allkiri * Подпись



PÕHIPLAANILINE SKEEM * ПЛАНОВАЯ СХЕМА

vt. lisaleht

MALESTISE AJALOOLISE STRUKTUURI SKEEM
СХЕМА СТРУКТУРЫ ИСТОРИИ ПАМЯТНИКА

Keskmine. Külastushetkel on hoone **Valga** REV-i poolt osaliselt restaureerimisel. Esialgsel kujul taastatud tuulteroos, ca 60% ulatuses asendatud katus. Tehtud krohviparandusi fassaadidel. Tõsisemaks probleemiks on hoone idapoolsesse fassaadi tekkinud müüripraad.

Eesti arhitektuuri ajalugu, Tallinn 1965.

KORVALISED HOONED MÄLESTISE
KAITSETSOONIS
ПОСТОРОННИЕ ПОСТРОЙКИ В ОХРАННОЙ
ЗОНЕ ПАМЯТНИКА

AJALOOLOSED ALLIKAD
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ